

**日野エンジン E13C系 ターボ改善品への交換時 ECU制御ソフト書換えの件**

**対象ターボ : 現車ターボが旧品番(改善前)S176-0E0021/-0E0022**

ターボチャージャーを改善品S176-0E0470(弊社対応品番)に交換する際、制御ソフトを書換える必要があります。同時に実施しないとターボの仕様が変わっている為に 既存のECUの制御ソフトと、交換するターボの仕様が不適合なため「ターボエラーランプ点灯」や「エンジン性能不良」といった不具合を発生させます。

**対処① ターボVGコントローラ(下記B)を仕様に応じた品番のものに交換**

**対処② エンジンコンピューター(下記A)のプログラムを現車のターボ、DPR等の仕様に合致した制御プログラム(最新版)に書換える**

★上記の対応は『日野ディーラーでのみ可能』です。しかし拠点により対応が異なるのでかならず日野ディーラーに相談・確認をお願い致します★



TTSターボ対応品番  
S176-0E0470 (改善品)

ターボVGコントローラ(B)



(ECU)エンジン  
コンピューター(A)

**対象確認**

**E13C搭載対象エンジン**

新長期 セレガ E13C-TY、TV  
新長期 プロフィア E13C-UA、UB、UC、UD、UE、UF、UG、UH、UJ

**対象 排ガス記号**

ADG / BDG / PKG / BKG / BJK 付 (E13C,A09C搭載車)